

Comfortable Style

技術資料
～關於隔熱膜的原理及效果～

透明隔熱膠膜「SEAG」

SEAG
Safety Earth Amenity Guard

透明度91%

防紫外線
隔熱效果
抑制結露
防止飛散
防蟲效果



株式会社翠光トップライン
SUIKOHTOPLINE CO.,LTD.

前言

近年來，使用許多玻璃窗當設計的建築物越來越多。使用玻璃窗不只採光好，也能清楚的欣賞外面的風景。但是也有像強度不足及隔熱等問題的存在。

窗用隔熱材SEAG，是為了保留玻璃的透明度及增加安全性和隔熱而開發的商品。

現在的玻璃已經不只使用在窗戶，可使用在壁材等，已經成為結構材料的一種。

SEAG膠膜是適合現今被要求明亮都市景觀一種很好的建材。也是個可以抑制地球溫暖化及省能源的好選擇。

總成

SEAG·F7710
寬 980mm・1250mm・1500mm 1卷為50M

(總厚度73μ)		SEAG·F SG-128μ	(總厚度128μ)	a. 2~3μ (hard court層)
b. 50μ (基材PET膠膜)		b. 100μ (基材PET膠膜)		
c. 20μ (黏着材)		c. 25μ (黏着材)		
d. 25μ (剝離膜)		d. 25μ (剝離膜)		

特徵	膠膜特性項目	SEAG·F7710 (73μ)	SEAG·F SG-128μ	JIS基準值	備註
日照特性	【可視光線透過率】 (%)	88.5 (貼在3mm玻璃) 91.0 (膠膜個體)	88.5 (貼在3mm玻璃) 91.0 (膠膜個體)	60以上	380nm~780nm範圍的透過率
	【日照透過率】	81.5	81.1		
	【日照吸收率】	9.2	9.4		
	【日射反射率】	9.3	9.5		
紫外線	【紫外線遮蔽率】 (%)	>99	>99		200nm~380nm範圍的透過率
飛散防止	【拉力強度】 (N/10mm)	91 (初期)	220.7 (初期)	40以上	點着強度及倒離測試是與玻璃面的接觸面所進行的剝離測試。(是貼在5mm玻璃上做的測試)
	【伸展性】 (%)	129.6 (初期)	142 (初期)	60以上	
	【黏着強度】 (N/10mm)	7.8 (初期)	6.8 (初期)	1.6以上	
隔熱效果	【遮蔽係數】	0.5相當	0.5相當	本公司資料	
	【熱貫流率】			本公司資料	
	kcal/m ² ・h・°C (W/m ²)	3.6相當(4.2)	3.6相當(4.2)		
耐久性	【表面強度】	2H	2H	JIS-K-5400	
	鉛筆 鋸絲紙	無傷痕	無傷痕	荷重200g n=10	
	【隔熱層的密著性】	無傷痕	無傷痕	鋼絲紙荷重200g n=10	
	100hr後	無傷痕	無傷痕		
	300hr後	無傷痕	無傷痕		
	500hr後	無傷痕	無傷痕		
	1000hr後	無傷痕	無傷痕		
	【耐溶劑性】				
	IPA	無變化			
	甲苯	無變化			
	乙基醋酸鹽	無變化			
使用法	【清理方法】	使用中性清潔劑			

※SEAG·F的隔熱方法是讓放射熱透過而產生溫度差的新技術，所以遮蔽系數及熱貫流率與JIS的測量方法不一樣。

1 隔熱效果

自然界的熱能，
只會從高溫處往低溫處移動
(熱力學第2法則)

熱的特性

- 1.放射傳熱 (紅外線的傳熱)
- 2.對流傳熱 (空氣的傳熱)
- 3.傳導傳熱 (固體中的傳熱)

- 吸收=放射
- ↑
- ↑
- ↑

熱傳動的3種方式

透明性反射膜的隔熱


(特許第2624575)

SEAG膜是一般透明玻璃窗的18分之1的低放射(日本國埼玉縣工業技術中心測定)可以大幅減少從窗戶散發出的輻射熱。將透明的低放射膜貼在室內側，成功實現了不降低透明度卻能抑制夏天室內溫度的上升。

夏天太陽的紅外線是造成室內溫度上升的第一原因。SEAG膜會讓玻璃吸收的紅外線熱能難以往室內放射。這是利用放射原理中物質表面的表面放射率的差異來進行隔熱作用。

冬天的隔熱

冬天時，不是因為室外的紫外線影響，而是室內空氣的熱(對流熱)的喪失或室溫的降低是造成結露的原因。SEAG膜的特殊塗布層可以抑制對流熱的喪失，實現了高隔熱高透明度的膠膜。



2 摒制結露效果

結露是空氣中的濕度達到飽和狀態然後附著在最容易造成熱移動物質的固體表面上，從霧的狀態到小水滴、大水滴、甚至變成流水。發生結露的幾個原因如下。

這種情況容易結露

1. 室內外溫差大時
2. 室內濕度高時
3. 窗外風強時
4. 日夜溫差大時

※白天室內溫度高時，而晚間室外溫度降低時，空氣裡的水分會往建築物裡最容易散熱的玻璃窗散去，以導致室溫急速下降。這時本來在空氣裡的水分就會像突然做上客滿的電車一樣，然後水滴一個個的跑了出來。這種狀態就叫做露點。室外風大時，也會從窗面造成熱流失而發生相同結果。

這樣做可減少結露

1 不降低窗戶附近的熱空氣（對流熱）

SEAG膠膜對空氣有保溫的效果。這種保溫效果可以抑制結露。其中複層玻璃中的熱，對空氣中的熱保溫是代表性之一。而複層玻璃與SEAG膠膜的組合，對於隔熱，當然在之後要介紹的安全對策與紫外線對策更是有絕對的相乘效果。


2 降低相對濕度

不管如何，結露對降低室內溫度有一定的作用。濕度問題可以在白天打開窗戶或打開換氣扇會讓室內濕氣飛走。在外面的時後在窗戶附近可以放一些竹炭或乾燥劑之類的東西，建材中也有稱為珪藻土的植物浮游化石土質加工成壁紙或盜磚等也有使濕度下降的功能。

3 受到風的影響會比較緩和

對於容易受風影響的北面窗戶，使用外隔熱就可解決。自古以來日本建築中，所使用的簾或幕，不僅可以防颶，也可以防止北風的來襲。以現在建築設備的觀點看來也是個很好的防風建材。在無陽台的外側設置時，可用氣泡緩衝材等的空氣層樣式黏著墊來達到防風的效果。

結露實驗



※結露是現在高氣密住宅時常遇到的問題，如要改善可依左述的方法來緩和結露。

3 紫外線效果 (UV隔離)

紫外線的影響

- 1 造成傢俱的劣化・退色的原因
- 2 對人體造成影響（皺紋・斑）

雖然紫外線有強力的殺菌作用，但是因為波長較短能深入組織內部使組織被破壞、劣化。是成為皮膚癌及白內障的主要原因。

SEAG的效果

SEAG能有效隔離99%有害紫外線，使傢俱的劣化退色降到最低。進入到室內的紫外線以窗口附近最多。特別是時常有人反映在設有天窗的餐桌休息之後，臉上的斑變多了的問題。而SEAG可以讓91%可見光的波長通過，並隔離99%的有害紫外線，能解決這類的問題。

● UV變色測試實驗




有膠膜的地方不受紫外線的影響。

受到紫外線影響,開始變色。



受到紫外線影響後,完全變色。



UV測試③

● 曬測試



〈榻榻米實驗〉
在冬天時陽光照射日光10天



〈報紙實驗〉
在夏天太陽照射1天

4 防蟲效果

減少在夏天的晚上因日光燈所聚集來的飛蟲。

為何蟲會聚集在有光的地方呢？

大多數的昆蟲都有非常發達的複眼功能，會將紫外線辨識為光線而從暗處飛過來。

為何在玻璃窗貼了SEAG膠膜之後，飛來的蟲子會變少了呢？

因為攔阻了可聚集昆蟲類的紫外線光99%，讓昆蟲感覺就在暗處而減少飛來。

利用保溫燈器來做飛蟲試驗

〈條件〉

天氣…晴

溫度…26°C

濕度…85%


※放置在河堤旁一個小時後的結果



其他公司的防蟲膠膜(有色)



單體玻璃



貼有SEAG膠膜

其他公司防蟲膠膜

防止飛散效果

在阪神大地震的時候因為玻璃的碎片散落一地而造成逃離的遲緩。為了萬一，確保避難路線，要將碎玻璃所造成的傷害降到最低。



〈左側照片〉

A法：撞擊型飛散試驗（模擬衝突事故）



〈右側照片〉

B法：加壓型飛散試驗（模擬地震）

JIS A 5759（建築玻璃窗用膠膜）

6.6飛散防止性能試驗

玻璃的飛散防止率是代號的D1。

B法

A法

防災的利點

1)直接被玻璃割傷到（被碎裂的玻璃割傷）

在地震或颶風等天災時，將衝突事故所造成的傷害降到最小。

很好的例子就是在阪神大地震的時候，因為破碎的玻璃散落在地板而割傷腳跟造成逃離的遲緩。

而為了預防這類的事故，已經漸漸有許多的家庭在逃離路線的窗戶貼上膠膜來預防發生這類的傷害。



防災的利點

2)發揮避難設施的功能


災害時會利用一些避難設施，但是在阪神大地震時，因為碎裂的玻璃導致許多設施無法正常使用。但是有貼上膠膜的設施，就算玻璃破裂也不會散落整地，這樣才能正常使用避難設施。



6 防犯效果

防止犯罪效果是在分析將玻璃打破到開鎖至入侵所花費的時間與入侵率的比較。

根據日本都市防犯研究中心所調查，打破玻璃的時間超過 2 分鐘的話可以減少 50%，超過 5 分鐘的話能減少 70% 的犯罪。貼上 SEAG 膠膜，不能發揮飛散防止效果，更能延遲被入侵的時間。這樣就能減少被盜匪入侵的機率了。



日本調查 2002 年，以一般住宅為對象調查被闖空門大約 7 成、公寓約 2 成都是被“破壞玻璃窗”而遭到小偷入侵的。

(日本警視廳資料)

防犯對策

對策 1

將現在使用的玻璃窗強化
(將現有的玻璃窗貼上膠膜)

對策 2

加裝複層強化玻璃
※鐵絲網玻璃有防火功能，但並不適用與防犯對策上。



日本經濟產業省所補助的

SEAG膠膜採用例

節能環境對策補助金事業：促進住宅・建築物提高有效利用能源系統的導入事業
(NEDO 新能源・產業技術綜合開發機構)


施工例) 東京全日空飯店



建案名稱) 東京全日空飯店省能源修改工事
所在地) 東京都港區赤坂1丁目
竣工) 2002年3月
施工規模) 客房903間

透明隔熱SEAG膠膜使用面積 2871m²

裝設透明隔熱SEAG膠膜之後與
一般玻璃窗的消耗能源比較
冷氣房時 暖氣房時



冷氣房減少消耗能源 34.7%

暖氣房減少消耗能源 32.8%

※上記的表格，是檢証客房玻璃窗使用空調負荷熱量的結果。

冷氣房設定溫度與節能的比較和空調費率比

～財團法人節能參照「節能手冊」～

●電費的試算結果

※試算了貼有SEAG膠膜的設施，

在空調機設定溫度26°C～28°C時，所用的電費差額。


※冷氣房時溫度設定高2°C時就可節省82萬日圓（在面積10,000m²的建築物的場合）

	設定值為26°C		設定值為28°C	
負荷熱量	6月	99,900Mkcal／一季	72,200Mkcal／一季	393,300Mkcal／一季
電力使用量	6月	40,776kwh／一季	48,100Mkcal／一季	29,469kwh／一季
電 費	6月	195,959kwh／一季	160,531kwh／一季	477,987日圓
	7~8月	661,387日圓	3,495,909日圓	2,863,873日圓
	合計	4,157,296日圓	3,341,860日圓	
			815,436日圓	

※以上列的條件，只需將空調的溫度改變2°C，6～8月3個月就能節省815,436日圓。

夏天資料

各位置·平均溫度比較



SEAG膠膜隔熱效果(冷氣房效果)

場所：東京都港區 某飯店

日期：1999年7月25日

(測定日照時間14:00～17:00)
條件：相鄰的客房（相同面積）

冷氣房稼動中

結果：0.01m SEAG區 28.6°C・玻璃區 32.2°C

2.0m SEAG區 24.3°C・玻璃區 26.9°C

結論：有貼膠膜的比沒貼的0.01m的平均低

3.6°C・2.0m的平均低2.6°C，都比一


般只有玻璃的還要低溫。

熱負荷削減量：30.3%（以積分來計算）

SEAG膠膜隔熱效果(暖氣房效果)

冬天資料

各位置·平均溫度比較



場所：東京都港區 某飯店

日期：1999年3月3日

(測定日照時間13:00～21:00)
條件：相鄰的客房（相同面積）

暖氣房稼動中

設定：從窗口算起0.01・3.0m的平均溫度

結果：0.01m SEAG區 25.4°C・玻璃區 21.3°C

3.0m SEAG區 26.4°C・玻璃區 24.8°C


結論：將SEAG膠膜貼在玻璃窗之後，從窗面0.01m的地方測量平均約高4.1°C，從3.0m的地方則
量約高1.8°C，都比只有玻璃的房間還要溫暖。

	0.01m	3.0m	出风口
SEAG·有	25.4	26.4	29.9
SEAG·無	21.3	24.8	29.9

冷氣房空調費削減的實驗

1998年8月17～19日（3天）・在東京都某飯店裡，在相鄰的客房（相同條件），
505號房，只有玻璃，506號房有貼SEAG膠膜，溫度都設定在25°C，室溫超過25°C時，
冷氣機就會運轉。測量這兩個房間的冷氣機稼動時間。

結果



只有玻璃（505房）運轉167分鐘
SEAG・F（506房）運轉65分鐘

節能效果
約節約61%

SEAG膠膜

隔熱效果

JR西日本300N系新幹線的施工

近年來因為異常氣象而導致空調效果變差，而為了解決這類的問題使用了SEAG膠膜。
而且，在『JR西日本300N系電車的冷暖房的改善』的論文也得到了日本運輸省鐵道局長賞。



施工例 JR西日本・NOZOMI號全部施工
JR西日本・HIKARI號商務車施工



知弘美術館



設計：栗生綜合計劃事務所
平等院舊物廈 - 司法大樓



郵政事業廳 - 檢調部便存金會館內觀堂



國立奧運紀念青年綜合中心

東京大學理學部 1號館

あいおい損害保険 淀屋橋大樓

新丸之內大樓



國立圖書館圖書館・國際兒童圖書館
設計：日建設計・安藤忠雄建築研究所



COREDO日本橋



SONY

GAP原宿店



総務省





METS HOTEL



KK HOTEL PLAZA



KKR HOTEL



KKR HOTEL

名古屋大學藝術圖書交換設施
設計：飯田善造建築工房





MIKIMOTO銀座2
設計：伊東豐雄建築事務所



多摩美術大學圖書館





シーゲフィルム施工実績

年度/施工場所	施工規模	施工主	所在地
1996年 新幹線のぞみ号全編成 新幹線ひかり号グリーン車 三愛電機ビル 三愛電機ビル千葉支店 厚木テクノロジーセンター全棟 ケンタッキーFC 南関東地区店舗21件 店舗153件 足柄上病院全棟	144両面 西日本旅客鉄道㈱ 西日本旅客鉄道㈱ 三菱電機株式会社 三菱電機株式会社 ソニーテクノロジーセンター全棟 ケンタッキーFC 南関東地区店舗21件 店舗153件 足柄上病院全棟	520枚 100 m ² 100 m ² 9,300 m ² 790 m ² 4,900 m ² 3,240 m ²	東京都 千葉県 神奈川県 横浜市 九州電力本社ビル 三菱商事ビル本館 東京加工技術センター可見工場 湘南テクノロジーセンター 木原研究所
1997年 新幹線のぞみ号全編成 新幹線ひかり号グリーン車 三愛電機ビル 三愛電機ビル千葉支店 厚木テクノロジーセンター全棟 ケンタッキーFC 南関東地区店舗21件 店舗153件 足柄上病院全棟	144両面 西日本旅客鉄道㈱ 西日本旅客鉄道㈱ 三菱電機株式会社 三菱電機株式会社 ソニーテクノロジーセンター全棟 ケンタッキーFC 南関東地区店舗21件 店舗153件 足柄上病院全棟	520枚 100 m ² 100 m ² 9,300 m ² 790 m ² 4,900 m ² 3,240 m ²	東京都 千葉県 神奈川県 横浜市 横浜市 九州電力株式会社 三菱商事株式会社 ソニーファシリティー 横浜市 花王販売株式会社 東京花王販売 株式会社事務所 県立盲学校
1998年 瀬戸市陶生病院 横浜市 小・中学校(6校) マクドナルド店舗10件 ケンタッキーFC 関東地区店舗40件 三愛商事入船ビル 福長海浜保育園 上野ホテルアスティール 西堀駒持別養護老人ホーム 三愛石油グループ五反田ビル 三愛地所 豊谷市消防本部 豊島区 三愛石油株式会社 三愛地所 神奈川県 越谷市 神奈川県 埼玉県 神奈川県 東京都 ミキモト銀座ビル+本社	1,050 m ² 5,441 m ² 570 m ² 2,000 m ² 400 m ² 200 m ² 310 m ² 280 m ² 1,160 m ² 100 m ² 200 m ² 780 m ² 160 m ² 710 m ² 250 m ²	愛知県 横浜市 日本マクドナルド ケンタッキーFC マクドナルド店舗10件 ケンタッキーFC 日本マクドナルド店舗3件 香港ポツカカフエ 日本マクドナルド店舗20件 ファミリーマート店舗3件 松本清張記念館 県立大隅村子拓博物館 印西公園花の生活文化館 県立大分農業文化会館 その他 (個人邸・マンションなど)	愛知県 神奈川県 東京都 千葉県 東京都 千葉県 東京都 千葉県 東京都 千葉県 東京都 千葉県 埼玉県 神奈川県 埼玉県 神奈川県 東京都 ミキモト真珠
1999年 白石保養院 白石保養院 特田製薬静岡工場 香港ポツカカフエ 日本マクドナルド店舗20件 ファミリーマート店舗3件 松本清張記念館 県立大隅村子拓博物館 印西公園花の生活文化館 県立大分農業文化会館 その他 (個人邸・マンションなど)	215 m ² 215 m ² 80 m ² 200 m ² 911 m ² 100 m ² 100 m ² 130 m ² 1,500 m ² 2,000 m ² 約7000 m ²	佐賀県 静岡県 香港 秋田県 千葉県 大分県 全国	佐賀県 静岡県 香港 秋田県 千葉県 大分県 全国

所在地

ECO

只使用有機材料製作，讓燃燒廢棄時大幅降低有害氣體的產生

使用在高溫熱化建築物可以抑制電力的消耗。並減少CO₂的排放量。
因為是使用現有窯戶來施工，所以可以減少因為更換而產生的廢玻璃或鋼窗框等的整鍊垃圾量。這樣不僅可減少電力消費、垃圾處理費率，也能降低成本。

防熱隔離

一般的高熱場的日照吸收率較高，容易造成玻璃因熱而爆裂。但是大型T-Y（防火窓）與鐵絲網玻璃的施工較難，而SEAG-LF的日照吸收率非常低，可施工的範圍也相當廣。

無電磁妨礙

因為沒有使用金屬材料，所以不會影響行動電話等的電波訊號。

注意事項

※本商品可抑制因紫外線的劣化・退色，但是無法抑制其他因素的劣化・退色。

※萬一玻璃受損破裂時，可能會有少量的玻璃飛出，敬請小心。

※當玻璃的寬度超過1,500mm時會使用2張以上的隔熱膜來貼。

※施工後的玻璃面，會因為室內燈光的反射，多少會有虹彩反光。

※因為繩面玻璃表面有凹凸，所以無法直接上膠膜，但可在玻璃上直接做SEAG塗布（但無防飛散防止效果）。

※保固時間為施工後五年，如果因不良施工而造成自然剝落、歪斜、變色的時候，本公司將會進行調查，如果是以品質有瑕疵或施工的問題時，將進行替換。

※虹彩現象：室內照明的反射光或太陽光的反射光的照射多寡，多少會產生虹彩反光。

保養方法

- ①一般的污垢，請用抹布或較軟的紙，沾溼後再擦拭。
 - ②使用橡膠刮刀或清潔刷清理時，請先灑水在表面上後使用。
 - ③油漬或漬垢時，請使用中性清潔劑用水稀釋後使用。
 - ④請避免使用含有尿素的清潔劑及有機溶劑類清潔劑。
 - ⑤請避免使用玻璃清潔劑及矽塑脂類清潔劑。
 - ⑥請勿使用砂紙或硬毛刷，會造成刮痕。
 - ⑦請以同一方向來擦拭玻璃表面。
 - ⑧請勿黏貼膠帶或是貼紙。
- ※如果有貼告示或膠帶在膠膜上面取下後有殘留膠帶或膠水時，請先使用清水或清水中加入中性清潔劑抹上殘膠處，讓他泡軟，再用橡膠刮刀或乾抹布來清理。

總經理

株式会社翠光 トップライン
〒113-0034

東京都文京区湯島3-11-10 トップラインBLD
TEL) 03-5688-3177
FAX) 03-5688-3176

製造委託先

リニケミカル・インフォメーションズ ハイ株式会社

經銷處

DARG 設計

BLD

DARG Partners Limited
錠則利佳營造夥伴有限公司

Raymond Tang 鄧惠權 (852) 9097 1483

Danny Yiu 姚玉翔 (852) 9092 2969